

『自動車整備士 教科書ぴったりドリル
平成 29 年 10 月収録版 2 級ガソリン』
に関するお詫びと訂正のご案内

『自動車整備士 教科書ぴったりドリル 平成 29 年 10 月収録版 2 級ガソリン』の内容について誤りが
ありましたことを、心よりお詫び申し上げます。以下の通り訂正致しますので、お手持ちの本書に加筆
訂正をお願い致します。

ご迷惑をおかけ致しまして誠に申し訳ございません。

よろしくお願い申し上げます。

初 版

解答. 3	誤	【1】 6…○
37 ステアリング装置 [2]	正	【1】 6…×
No.37	誤	ホール IC を用いたトルクセンサは
【1】 <input checked="" type="checkbox"/> 6.	正	ホール IC を用いたトルク・センサは,